



車輛認證書

Certified Vehicle

本車經HOT大聯盟專業人員，針對認證項目進行鑑定，並依據查驗結果開立車輛認證書。

車輛資料

車牌號碼：AZX0855
Licence Plate Number

出廠年月：2018/07
Date of Production

車輛廠牌：MAZDA
Brand

車型：CX-9
Model

排氣量CC：2,488
Engine Displacement

儀表里程：139,466
Meter mileage (僅揭露，不具保證效力)

引擎號碼：
Engine NO.

車身號碼：JM7TC4WLA00300207
Chassis NO.

販賣車商：文鑫汽車

販賣車商地點：台南市永康區尚頂路179號

認證結果

車輛泡水狀況：無

車輛重大事故或車體接合狀況：無

車輛車身號碼異常狀況：無

車輛引擎號碼異常狀況：無

車輛骨架結構修復歷查定報告

認證號碼：
Report NO.

E3164123111404

認證日期：
Inspection Date

2023/11/14

認證技師：
Inspected Technician

黃崇倫

好車大聯盟中古車流通事業



※本認證僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告，並不代表查驗前後車況不會被改變。
※本認證書限上述車輛販賣車商使用。